



Spielplatzkontrolle: Handlungsbedarf

Mustergebiet


| Gerätenr. | Spielplatz | | Gerät / Material |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Mustermannstr | | Kletterkombination |
| Kontrolldatum | Status | Kontrollart | |
| 20.07.2005 | Handlungsbedarf | Funktionskontrolle | |
| Beschreibung | | | |
| Funktionskontrolle | | | |





| Gerätenr. | Spielplatz | | Gerät / Material |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 3 | Mustermannstr | | Wippgerät "Ente" |
| Kontrolldatum | Status | Kontrollart | |
| 20.07.2005 | Handlungsbedarf | Funktionskontrolle | |
| Beschreibung | | | |
| Funktionskontrolle | | | |



| Gerätenr. | Spielplatz | | Gerät / Material |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 4 | Am Rathausplatz | | Duo Schaukel aus Holz |
| Kontrolldatum | Status | Kontrollart | |
| 20.07.2005 | Handlungsbedarf | Funktionskontrolle | |
| Beschreibung | | | |
| Funktionskontrolle | | | |



| Gerätenr. | Spielplatz | Gerät / Material | |
|---|-----------------|------------------------|--|
| 6 | Am Rathausplatz | Edelstahrrutsche breit | |
| Kontrolldatum | Status | Kontrollart | |
| 20.07.2005 | Gefahr | Funktionskontrolle | |
| Beschreibung | | | |
| Funktionskontrolle | | | |
|  | | | |

| Gerätenr. | Spielplatz | Gerät / Material | |
|---|-----------------|--------------------|--|
| 7 | Am Rathausplatz | Seilbahn | |
| Kontrolldatum | Status | Kontrollart | |
| 20.07.2005 | Gefahr | Funktionskontrolle | |
| Beschreibung | | | |
| Funktionskontrolle | | | |
|  | | | |